
Explikacye Liter

A Sien do Browaru
B. Komin murowany na Cerkadeach
C Kocieł na warzenie Piwa
D. Rynna przytykiem do Kotliny, a pod przycierem
E. Przycier wysłany słomę, na którym słod z kotła wybity i ugotowany
F Kadz do roienia piwa, leczby lepiey było zeby była w Sklepie czyli piwnicy pod Kilsztokiem, i tam zeby piwo roiło spuszczone z Kilsztoku, i gdyby ta kadz była w piwnicy, toby można Kilsztok na wierzchu zrobić węzszy a długi przez całę izbę, coby było bardzo dobrze
G Kilsztok Odstępny od Sciån przynaymniey z dwoch Stron, ten służy i na chłodzenie Piwa, i dla tego nad nim trzeba przynaymniey 3. okna dać w Scianie otworzone i dla Pary i dla chłodu wczasie potrzeby, i na nim chłodnęc piwo, zostaię męty, które się wylewaią drziurę H na podstawioną rynnę która wychodzi z pod Kilsztoka powinna na pole
J Kadz zalewna naylepsza kwadratowa
K Rynna pod Kadzią dla odcieku wody na pole
L Suszczarnia Cegłę wyłożona im większa tym lepsza
L² Obchod w koło Suszarni z 3 Stron do mięszania słodu i nasypowania na lasy



M. Suszarnia ktorey boki dłuzne murowane bydz powinny albo słomą z glinie walaney wyplecione wysokości łokcie 1, zaś tryanguły z Cegły wysoko jak miara oznacza, toz samo długa i szeroka jak odrysowano.
N. Murek z Cegły na samym Srodku suszarni dla rownosci ciepła wszędzie, z cybuchami jako znaki czarne

1. 2. 3. 4. 5. 10 15 20 25 30

O. Gruba pod Suszarnią Ziemią idąca az do Murku N.

Uwaga Nad Suszarnią w powale bydz powinny dymniki przynaymniey 3. rowno odległe które bydz powinny otwarte z początku suszenia słodu, aby para ziemi odeszła początkowo, boby słod skwarniał, a gdy odeydzie zatkane bydz powinny, tylko okienka w Scianie będące rowno z Murem bokowem otwarte dla odchodu Dymu
Kadz Zalewna J. powinna bydz przy piecu dla niezamarzniencia, a piec w Suszczarni także dla Ciepła w Czasie potrzeby

Uwaga 3cia
Słody naylepiey mieć schowane na Gorze bo nienaciągną wilgoci i dla tego niezatęchną, przeto w Izbie suszczarni, mogą bydz wchody na Gorę
Zamiast Murku N. przy Scianie mozeby w srodku okrągły pod Suszarnią z Cybuchami jako znak przy M. [symbol] wieszcze lepiey

Uwaga Druga Dobrze bardzo zeby Piwo roiło w piwnicy bo w zimie będzie Ciepło i Nietrzeba piecu na wierzchu w Roiowni, a w piwnicy bydz powinny Rynny na których i Piwo zawsze stać będzie i drozdze z beczek spływać

